


	INFORME DE I.N.D			Nº 14.787 HOJA 1 de 1 W.O.		
	MONTURA CABLE SEGURIDAD					
PROCEDIMIENTO: PO 39	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	21	12	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #01	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: N/A	MODELO	ESTRUCTURAL	☒	TUBULAR		
Nº PARTE: 2729	IDENT Nº	#002	VIGENCIA	6 MESES		
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐						
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-		
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023		
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026		
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
		APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras	☒	☐				
Perno	☒	☐				
Ojal	☒	☐				
Cuerpo Cilíndrico - Estructural	☒	☐				
Seguro de Perno	☒	☐				
Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		PRECINTO Nº		-		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com