



INFORME DE I.N.D

Nº 13.703

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

24

05

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

2.364

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: IVECO

MODELO: TECTOR 260E30

CAPACIDAD: 18.000 LTS

INTERNO: 771

DOMINIO: AE 023 SI

VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☐

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☐

Prueba de Estanqueidad

Si

☒

No

☐

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023.
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023.
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023.
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023.

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒☐

Estado de Cuerpo

☒☐

Estado de Casquete

☒☐

Estado de Hermeticidad

☒☐

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,6	6,7	7,0	6,9	6,8	6,9	6,6
2	6,6	6,7	6,9	6,8	6,8	6,9	6,6
3	6,6	6,7	6,8	6,9	6,7	6,8	6,6
4	6,7	6,7	7,0	6,8	6,7	6,8	6,7
5	6,8	6,6	7,0	6,8	6,9	6,8	6,6
6	6,8	6,6	6,9	6,9	6,9	6,9	6,6
7	6,7	6,7	6,8	6,8	6,7	6,9	6,7
8	6,6	6,7	6,8	6,9	6,8	6,7	6,6
9	6,7	6,6	6,7	6,9	6,7	6,7	6,6

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

SE CORROBORA BUEN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE VACIO

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 13.703

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

24

05

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE



☐

Nº PARTE

2.364

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op/ NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com