



INFORME DE I.N.D

Nº 14.807

HOJA 1 de 2

VACTOR

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS DEL SUR SRL** FECHA: 10 / 01 / 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 2.975 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: SCORZA MODELO: SCANIA P410 CAPACIDAD: 15 M3

INTERNO: 708 DOMINIO: OYP 419 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección Visual int. y ext.: Rechazado Aprobado
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba: N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	




MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,5	6,6	6,4	6,5	6,2	6,3	6,2
2	6,6	6,7	6,3	6,5	6,6	6,3	6,3
3	6,4	6,5	6,4	6,4	6,6	6,4	6,4
4	6,7	6,5	6,4	6,4	6,5	6,3	6,3
5	6,6	6,6	6,4	6,6	6,6	6,5	6,4
6	6,5	6,6	6,5	6,6	6,5	6,5	6,5
7	6,7	6,4					
8	6,5	6,5					
9	6,5	6,5					

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. VII US. PM. LP
 FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

PRECINTO Nº
 FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FECHA PUESTA EN VIGENCIA
 FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 14.807

HOJA 2 de 2

VECTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

10

01

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.975

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA