



# INFORME DE I.N.D

Nº 14.834

HOJA 1 de 1

## VÁLVULA SEGURIDAD

PROCEDIMIENTO: **PO 45**  CLIENTE: **JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.** FECHA: 20 01 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE  Nº PARTE: 2.983 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

DIAMETRO:  $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " IDENT Nº: #346-2 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
	Presión de Diseño		100	KG/CM2
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba		1,5	KG/CM2
	Presión de Trabajo		1,5	KG/CM2
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

### DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Conexión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	006274
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

**INFORME DE I.N.D****Nº 14.834**

HOJA 2 de 2

**VALVULA DE SEGURIDAD**PROCEDIMIENTO: **PO 45**CLIENTE: **JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.**

FECHA

18

01

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE


Nº PARTE

2.983

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE GM END SRL**

## REGISTRO PRUEHA HIDRAULICA



GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA/HUGO GASTON  
Op. Mill US. PM. LP

PRECINTO Nº

006274

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

**TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com**