


	INFORME DE I.N.D			Nº 14.861 HOJA 1 de 1	
	GRILLETE RECTO				
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	02	02 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 92	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.	
MARCA: CROSBY		DIAMETRO: Ø 1"	CAPACIDAD: 8 ½ TONELADAS		
Nº PARTE: 2992		IDENT Nº: #92-14	VIGENCIA: 12 MESES		
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒					
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024	
DETALLE DE INSPECCIÓN					
		APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras		X	☐		
Condición de Ojal		X	☐		
Condición de Cuerpo		X	☐		
Condición de Perno		X	☐		
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		PRECINTO Nº		0 0 7 3 4 4	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA:			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com