


	INFORME DE I.N.D			Nº 14.918 HOJA 1 de 1																																																									
	GRILLETE OMEGA																																																												
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	21	02	2024																																																							
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 96	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																									
MARCA: JYL		DIAMETRO: Ø 7/8"	CAPACIDAD:	6 ½ TONELADAS																																																									
Nº PARTE: 3014		IDENT Nº: #96-8	VIGENCIA:	12 MESES																																																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Húmedas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																			
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																																									
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																									
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐																																																									
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td style="text-align: center;">9296</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">CALIBRACIÓN INT.</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td style="text-align: center;">303</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">CALIBRACIÓN INT.</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td style="text-align: center;">202000541986</td> <td style="text-align: center;">47942</td> <td style="text-align: center;">22/11/2023</td> <td style="text-align: center;">22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td style="text-align: center;">5020634</td> <td style="text-align: center;">45945</td> <td style="text-align: center;">31/07/2023</td> <td style="text-align: center;">31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td style="text-align: center;">17052908</td> <td style="text-align: center;">06299</td> <td style="text-align: center;">08/05/2020</td> <td style="text-align: center;">08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td style="text-align: center;">GM 064</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td style="text-align: center;">070801317</td> <td style="text-align: center;">40561</td> <td style="text-align: center;">27/12/2022</td> <td style="text-align: center;">27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td style="text-align: center;">AC 49723</td> <td style="text-align: center;">40560</td> <td style="text-align: center;">27/12/2022</td> <td style="text-align: center;">27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td style="text-align: center;">2101005648</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">jun-2021</td> <td style="text-align: center;">jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td style="text-align: center;">864</td> <td style="text-align: center;">45944</td> <td style="text-align: center;">1/8/2023</td> <td style="text-align: center;">1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																									
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																									
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																									
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																									
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																									
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																									
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																									
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																									
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																									
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																													
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> <td rowspan="5" style="width: 50%; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condición de Ojal</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condición de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condición de Perno</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table> 								APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	☒	☐	Condición de Ojal	☒	☐	Condición de Cuerpo	☒	☐	Condición de Perno	☒	☐																																							
	APTO	NO APTO																																																											
Detección de Fisuras	☒	☐																																																											
Condición de Ojal	☒	☐																																																											
Condición de Cuerpo	☒	☐																																																											
Condición de Perno	☒	☐																																																											
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																																										
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																													
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP PRECINTO Nº 007225 FECHA PUESTA EN VIGENCIA:																																																													
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																									

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com