



INFORME DE I.N.D.

Nº 14.925

HOJA 1 de 2

VACTOR

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA **21 02 2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE **3.017** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **SCANIA** MODELO: **SCORZA** CAPACIDAD: **12000 lts**

INTERNO: **782** DOMINIO: **AF 370 LH** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,1	6,2	6,4	6,4	6,3	6,4	6,3
2	6,2	6,2	6,3	6,5	6,2	6,5	6,2
3	6,3	6,4	6,3	6,6	6,2	6,5	6,2
4	6,3	6,3	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3
5	6,1	6,3	6,3	6,4	6,3	6,3	6,3
6	6,3	6,2	6,2	6,3	6,3	6,5	6,2
7	6,2	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4	6,3
8	6,1	6,5	6,3	6,5	6,5	6,4	6,3
9	6,2	6,6	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M/ US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 14.925

HOJA 2 de 2

VACTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31


CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL


FECHA 21 02 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE 3.017

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.




GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M/ U.S. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN