







	INFORME DE I.N.D			Nº 14.953 HOJA 1 de 1																																															
	GRILLETE OMEGA																																																		
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	28	02	2024																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 78	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA: NO POSEE	DIAMETRO: Ø 3/4"	CAPACIDAD: 4 ¼ TONELADAS																																																	
Nº PARTE: 3032	IDENT Nº: #78-3	VIGENCIA: 12 MESES																																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado ☐</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica ☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas ☒</td> <td>Húmedas ☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado ☐</td> <td>Armado ☒</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐	Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒																																	
Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒																																																	
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐																																																	
Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐																																																	
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																															
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																															
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																															
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																															
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">APTO</td> <td style="padding: 2px;">NO APTO</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> </td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Condición de Ojal</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Condición de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Condición de Perno</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">APTO</td> <td style="padding: 2px;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	X			Condición de Ojal	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	X		Condición de Cuerpo	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	X		Condición de Perno	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	X																								
	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">APTO</td> <td style="padding: 2px;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO																																																
APTO	NO APTO																																																		
Detección de Fisuras	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	X																																																	
X																																																			
Condición de Ojal	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	X																																																	
X																																																			
Condición de Cuerpo	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	X																																																	
X																																																			
Condición de Perno	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">X</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	X																																																	
X																																																			
																																																			
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																																
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">  GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP </td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> <td style="width: 40%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">PRECINTO Nº</td> <td style="padding: 2px;">007217</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA PUESTA EN VIGENCIA:</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.</td> <td style="border: none;">FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN</td> <td style="border: none;">FIRMA - ACLARACIÓN</td> </tr> </table>							 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">PRECINTO Nº</td> <td style="padding: 2px;">007217</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA PUESTA EN VIGENCIA:</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	PRECINTO Nº	007217	FECHA PUESTA EN VIGENCIA:		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																			
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">PRECINTO Nº</td> <td style="padding: 2px;">007217</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA PUESTA EN VIGENCIA:</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	PRECINTO Nº	007217	FECHA PUESTA EN VIGENCIA:																																														
PRECINTO Nº	007217																																																		
FECHA PUESTA EN VIGENCIA:																																																			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																																	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com