



INFORME DE I.N.D

Nº 14.788

HOJA 1 de 1

DADOS PARA BRAZO RETENIDA

PROCEDIMIENTO: PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 15 / 03 / 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: #09	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: N/A	DIAMETRO: N/A	CAPACIDAD: N/A	
PARTE Nº: 2884	VIGENCIA: 12 MESES	IDENT N°: #005 #114	

Inspección a metal limpio: Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con Partículas: Seca	<input type="checkbox"/>	Humeda	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII U.S. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com