


	INFORME DE I.N.D			Nº 14.983 HOJA 1 de 1								
	CABALLETE											
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: CAM SRL			FECHA: 01 03 2024							
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐	EQUIPO: -		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE							
MARCA: NO POSEE		DIAMETRO: 2 7/8"		CAPACIDAD: 4770 KG								
PARTE Nº: 3004		VIGENCIA: 12 MESES		IDENT N°: #210								
Inspección a metal limpio:		Arenado ☐		Limpieza Mecánica ☒								
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☐		Armado ☒								
Inspección con Partículas:		Seca ☒		Humeda ☐								
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☐		Armado ☒								
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO							
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-							
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-							
EQUIPO UT		202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024							
EQUIPO UT		5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024							
BOBINA AC-DC		17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025							
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026							
MASA PATRÓN		864	45944	1/8/2023	1/8/2028							
DETALLE DE INSPECCIÓN												
DETECCION DE FISURA ESTADO DE CUERPO MEDIDAS LARGO 6MTS ALTO 50CM		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">APTO</th> <th style="width: 50%;">NO APTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>		APTO	NO APTO	X		X				
APTO	NO APTO											
X												
X												
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709				SI								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS												
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP				PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA								
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN								