


	INFORME DE I.N.D		Nº 14.987 1 de 1																																															
	CABALLETE																																																	
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>01</td> <td>03</td> <td>2024</td> </tr> </table>	01	03	2024																																											
01	03	2024																																																
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: -	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>BASE CLIENTE</td> </tr> </table>	BASE CLIENTE																																													
BASE CLIENTE																																																		
MARCA:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>NO POSEE</td> </tr> </table>	NO POSEE	DIAMETRO:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>2 7/8"</td> </tr> </table>	2 7/8"	CAPACIDAD:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>4770 KG</td> </tr> </table>	4770 KG																																										
NO POSEE																																																		
2 7/8"																																																		
4770 KG																																																		
PARTE Nº:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>3004</td> </tr> </table>	3004	VIGENCIA:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>12 MESES</td> </tr> </table>	12 MESES	IDENT N°:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>#183</td> </tr> </table>	#183																																										
3004																																																		
12 MESES																																																		
#183																																																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Inspección con Partículas:</td> <td>Seca</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td>Humeda</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒	Inspección con Partículas:	Seca	☒	Humeda	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																														
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																														
Inspección con Partículas:	Seca	☒	Humeda	☐																																														
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																														
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																														
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																														
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																														
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> </tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> </tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>MEDIDAS</td> </tr> <tr> <td>LARGO 6MTS</td> </tr> <tr> <td>ALTO 50CM</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> 							<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> </tr> </table>	DETECCION DE FISURA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	X			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> </tr> </table>	ESTADO DE CUERPO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	X			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>MEDIDAS</td> </tr> <tr> <td>LARGO 6MTS</td> </tr> <tr> <td>ALTO 50CM</td> </tr> </table>			MEDIDAS	LARGO 6MTS	ALTO 50CM																						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO																																															
APTO	NO APTO																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> </tr> </table>	DETECCION DE FISURA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	X																																															
DETECCION DE FISURA																																																		
X																																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> </tr> </table>	ESTADO DE CUERPO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	X																																															
ESTADO DE CUERPO																																																		
X																																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>MEDIDAS</td> </tr> <tr> <td>LARGO 6MTS</td> </tr> <tr> <td>ALTO 50CM</td> </tr> </table>			MEDIDAS	LARGO 6MTS	ALTO 50CM																																													
MEDIDAS																																																		
LARGO 6MTS																																																		
ALTO 50CM																																																		
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP				PRECINTO Nº																																														
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																														
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														