


	INFORME DE I.N.D		Nº 14.994 1 de 1																																																
	CABALLETE																																																		
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	01	03	2024																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: -	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																															
MARCA:	NO POSEE	DIAMETRO:	2 7/8"	CAPACIDAD:	4770 KG																																														
PARTE Nº:	3004	VIGENCIA:	12 MESES	IDENT N°:	#180																																														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inspección con Partículas:</td> <td>Seca</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Humeda</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒		Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒		Inspección con Partículas:	Seca	☒	Humeda	☐		Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																						
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																															
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																															
Inspección con Partículas:	Seca	☒	Humeda	☐																																															
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>N° DE SERIE / LOTE</th> <th>N° DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td style="text-align: center;">9296</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">CALIBRACIÓN INT.</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td style="text-align: center;">303</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">CALIBRACIÓN INT.</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td style="text-align: center;">202000541986</td> <td style="text-align: center;">47942</td> <td style="text-align: center;">22/11/2023</td> <td style="text-align: center;">22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td style="text-align: center;">5020634</td> <td style="text-align: center;">45945</td> <td style="text-align: center;">31/07/2023</td> <td style="text-align: center;">31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td style="text-align: center;">17052908</td> <td style="text-align: center;">06299</td> <td style="text-align: center;">08/05/2020</td> <td style="text-align: center;">08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td style="text-align: center;">GM 064</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td style="text-align: center;">2101005648</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">jun-2021</td> <td style="text-align: center;">jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td style="text-align: center;">864</td> <td style="text-align: center;">45944</td> <td style="text-align: center;">1/8/2023</td> <td style="text-align: center;">1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																															
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																															
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																															
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																															
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 10%;">APTO</th> <th style="width: 10%;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr><td>MEDIDAS</td></tr> <tr><td>LARGO 6MTS</td></tr> <tr><td>ALTO 50CM</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width: 65%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </table>							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 10%;">APTO</th> <th style="width: 10%;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr><td>MEDIDAS</td></tr> <tr><td>LARGO 6MTS</td></tr> <tr><td>ALTO 50CM</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		APTO	NO APTO	DETECCION DE FISURA	☒	☐	ESTADO DE CUERPO	☒	☐	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr><td>MEDIDAS</td></tr> <tr><td>LARGO 6MTS</td></tr> <tr><td>ALTO 50CM</td></tr> </table>			MEDIDAS	LARGO 6MTS	ALTO 50CM																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 10%;">APTO</th> <th style="width: 10%;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr><td>MEDIDAS</td></tr> <tr><td>LARGO 6MTS</td></tr> <tr><td>ALTO 50CM</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		APTO	NO APTO	DETECCION DE FISURA	☒	☐	ESTADO DE CUERPO	☒	☐	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr><td>MEDIDAS</td></tr> <tr><td>LARGO 6MTS</td></tr> <tr><td>ALTO 50CM</td></tr> </table>			MEDIDAS	LARGO 6MTS	ALTO 50CM																																				
	APTO	NO APTO																																																	
DETECCION DE FISURA	☒	☐																																																	
ESTADO DE CUERPO	☒	☐																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr><td>MEDIDAS</td></tr> <tr><td>LARGO 6MTS</td></tr> <tr><td>ALTO 50CM</td></tr> </table>			MEDIDAS	LARGO 6MTS	ALTO 50CM																																														
MEDIDAS																																																			
LARGO 6MTS																																																			
ALTO 50CM																																																			
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																																
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP				PRECINTO Nº _____ FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																															