




	INFORME DE I.N.D			Nº 15.019 1 de 1																																																																	
	CABALLETE VARILLA																																																																				
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	01	03	2024																																																															
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: -	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																																																	
MARCA: NO POSEE	☐	DIAMETRO: 7/8"	CAPACIDAD:	2250 KG																																																																	
PARTE Nº: 3004	☐	VIGENCIA: 12 MESES	IDENT N°:	#825																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con Partículas:</td> <td>Seca</td> <td>☒</td> <td>Humeda</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☒</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒	Inspección con Partículas:	Seca	☒	Humeda	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																											
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																																																	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																																	
Inspección con Partículas:	Seca	☒	Humeda	☐																																																																	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																																	
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																																	
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																																	
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																																	
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																																	
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																																	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																																	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																																	
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																																	
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																																					
<table border="0"> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>APTO</td> <td>NO APTO</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>MEDIDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGO 1,60MTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTO 60CM</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <td colspan="3">  </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td> Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709 </td> <td> SI </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS </td> </tr> <tr> <td colspan="7">  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP </td> <td colspan="2"> PRECINTO Nº </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> FECHA PUESTA EN VIGENCIA </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. </td> <td colspan="2"> FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN </td> <td colspan="3"> FIRMA - ACLARACIÓN </td> </tr> </table>								<table border="1"> <tr> <td>APTO</td> <td>NO APTO</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>MEDIDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGO 1,60MTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTO 60CM</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	<table border="1"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	DETECCION DE FISURA	☒	☐	ESTADO DE CUERPO	☒	☐	<table border="1"> <tr> <td>MEDIDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGO 1,60MTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTO 60CM</td> <td></td> </tr> </table>	MEDIDAS		LARGO 1,60MTS		ALTO 60CM					<table border="1"> <tr> <td> Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709 </td> <td> SI </td> </tr> </table>							Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	SI	DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS							 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP							PRECINTO Nº							FECHA PUESTA EN VIGENCIA					FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		
	<table border="1"> <tr> <td>APTO</td> <td>NO APTO</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>MEDIDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGO 1,60MTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTO 60CM</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	<table border="1"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	DETECCION DE FISURA	☒	☐	ESTADO DE CUERPO	☒	☐	<table border="1"> <tr> <td>MEDIDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGO 1,60MTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTO 60CM</td> <td></td> </tr> </table>	MEDIDAS		LARGO 1,60MTS		ALTO 60CM																																																					
APTO	NO APTO																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	DETECCION DE FISURA	☒	☐	ESTADO DE CUERPO	☒	☐	<table border="1"> <tr> <td>MEDIDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGO 1,60MTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTO 60CM</td> <td></td> </tr> </table>	MEDIDAS		LARGO 1,60MTS		ALTO 60CM																																																									
DETECCION DE FISURA	☒	☐																																																																			
ESTADO DE CUERPO	☒	☐																																																																			
MEDIDAS																																																																					
LARGO 1,60MTS																																																																					
ALTO 60CM																																																																					
<table border="1"> <tr> <td> Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709 </td> <td> SI </td> </tr> </table>							Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	SI																																																													
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	SI																																																																				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																																					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP							PRECINTO Nº																																																														
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																																			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																																	