


	INFORME DE I.N.D			Nº 15.025 1 de 1		
	CABALLETE					
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	08	03	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: -	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA:	NO POSEE	DIAMETRO:	2 7/8"	CAPACIDAD:	4770 KG	
PARTE Nº:	3058	VIGENCIA:	12 MESES	IDENT N°:	#187	
Inspección a metal limpio:		Arenado	☐	Limpieza Mecánica		☒
Condiciones de Inspección:		Desarmado	☐	Armado		☒
Inspección con Partículas:		Seca	☒	Humeda		☐
Condiciones de Entrega:		Desarmado	☐	Armado		☒
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-		
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024		
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026		
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
		APTO	NO APTO			
DETECCION DE FISURA		☒	☐			
ESTADO DE CUERPO		☒	☐			
MEDIDAS						
LARGO 6MTS						
ALTO 50CM						
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP		PRECINTO Nº				
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		