


	INFORME DE I.N.D			Nº 15.055 HOJA 1 de 1																																															
	CIGÜEÑAL																																																		
PROCEDIMIENTO: PO 02	☒	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	FECHA:	12	03	2024																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	CIA: 4527	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																															
MARCA: GUASCOR	MOTOR: FG 240	PROPIETARIO: PAE																																																	
Nº PARTE: 3062	Nº DE IDENT: JOH-348	VIGENCIA: 12 MESES																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Ins. Líquidos penetrantes:</td> <td>coloreados</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>fluorescentes</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Ins. Líquidos penetrantes:	coloreados	☐	fluorescentes	☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																															
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																															
Ins. Líquidos penetrantes:	coloreados	☐	fluorescentes	☒																																															
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td style="text-align: center;">9296</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">CALIBRACIÓN INT.</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td style="text-align: center;">303</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">CALIBRACIÓN INT.</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td style="text-align: center;">202000541986</td> <td style="text-align: center;">47942</td> <td style="text-align: center;">22/11/2023</td> <td style="text-align: center;">22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td style="text-align: center;">5020634</td> <td style="text-align: center;">45945</td> <td style="text-align: center;">31/07/2023</td> <td style="text-align: center;">31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td style="text-align: center;">17052908</td> <td style="text-align: center;">06299</td> <td style="text-align: center;">08/05/2020</td> <td style="text-align: center;">08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td style="text-align: center;">GM 064</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTÍCULAS S/H</td> <td style="text-align: center;">2101005648</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">jun-2021</td> <td style="text-align: center;">jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td style="text-align: center;">864</td> <td style="text-align: center;">45944</td> <td style="text-align: center;">1/8/2023</td> <td style="text-align: center;">1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTÍCULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																															
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																															
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																															
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
PARTÍCULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																															
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">APTO</td> <td style="text-align: center;">NO APTO</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">X</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Estado de cuerpo</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">X</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Estado de Contrapeso</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">X</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>								APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de cuerpo	X		Estado de Contrapeso	X																																		
	APTO	NO APTO																																																	
Detección de Fisuras	X																																																		
Estado de cuerpo	X																																																		
Estado de Contrapeso	X																																																		
																																																			
Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165			SI																																																
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
 GME.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° 11 US. PM. LP				PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																															