



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.067

HOJA 1 de 1

## SEMIREMOLQUE

PROCEDIMIENTO: **PO 34**

CLIENTE: **TRANSPORTE MAZZEO**

FECHA: 18 03 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 3.066

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **HERMANN**

DOMINIO: **OLU 585**

Nº DE PIEZA: **#04**

INTERNO: **#04**

DIAMETRO: **Ø 50,1 mm**


VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Mesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Perno rey	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MARCA: **TORMECAN**

CAPACIDAD: **65 TON**

Nº IDENT.: **#04**

DIÁMETRO: **Ø 50,1 mm**

APROBADO: SI  NO



Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V **SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

*(Signature)*  
 GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NIVUS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

**INFORME DE I.N.D**Nº **15.067**

HOJA 2 de 2

**PERNO DE ENGANCHE**PROCEDIMIENTO: **PO 34**

CLIENTE:

**VIENTO DEL SUR**

FECHA

18

03

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.066

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE GM END S.R.L.**

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com