



## INFORME DE I.N.D

Nº 15.087

HOJA 1 de 2

## CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 18 03 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3.072	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: RANDON	MODELO: SR TL 02	CAPACIDAD: 25000 LTS	
INTERNO: CL 66	DOMINIO: AA 180 CD	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor	<input type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

## DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

**NO**

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

**SE ENCUENTRA RECHAZADA POR ESPESORES BAJO EN CUERPO Y CASQUETES**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



**INFORME DE I.N.D**

**Nº 15.087**

HOJA 2 de 2

**CISTERNA DE ABASTECIMIENTO**

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA

18

03

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.072

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE GM END S.R.L.**



**MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	1,9	2,0	1,7	1,7	1,9	1,8	1,7
2	1,8	2,1	1,7	1,8	1,9	1,8	1,7
3	1,9	2,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
4	2,0	2,2	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7
5	1,8	2,1	1,8	1,8	1,7	1,9	1,7
6	1,8	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7
7	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7
8	1,7	2,1	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7
9	1,7	2,1	1,7	1,8	1,9	1,9	1,7



*(Signature)*  
 GM E.N.D S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN