



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.093

HOJA 1 de 2

## VACTOR

PROCEDIMIENTO: **PO 03**  CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: 21 03 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE  Nº PARTE: 3.079 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **SCANIA** MODELO: **G480** CAPACIDAD: **12 M3**

INTERNO: **732** DOMINIO: **AD 350 FV** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Inspección con Ultrasonido Falla  Espesor   
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas  Secas   
 Prueba de Estanqueidad Si  No   
 Prueba Hidráulica Presión de Prueba

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
	Detección de Fisuras	X
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad		



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,4	6,3	6,5	6,3	6,4	6,3	6,3
2	6,5	6,3	6,4	6,5	6,3	6,3	6,3
3	6,5	6,4	6,5	6,4	6,3	6,3	6,3
4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4
5	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5	6,4	6,4
6	6,6	6,4	6,5	6,4	6,3	6,4	6,3
7	6,5	6,3	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3
8	6,4	6,5	6,4	6,4	6,5	6,5	6,4
9	6,3	6,3	6,4	6,4	6,3	6,5	6,3

Aprobación según procedimiento Nº PO 03 API 8 A, B, C **SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº   
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.      FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN      FIRMA - ACLARACIÓN



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.093

HOJA 2 de 2

## VECTOR

PROCEDIMIENTO: PO 03

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

21

03

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.079

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. MI US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com