



INFORME DE I.N.D

Nº 15.100

HOJA 1 de 2

SOPORTE DE UÑAS

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE: TRANSPORTE JMB

FECHA

22

03

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

X

EQUIPO: 68

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: SOLG

MODELO: LG 968

CAPACIDAD

4500 KG

PARTE N° 3083

VIGENCIA: 12 MESES

IDENT N° IND

#68

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

X

Condiciones de Inspección:

Desarmado

Armado

X

Inspección con partículas:

Secas

Húmedas

Condiciones de Entrega:

Desarmado

Armado

X

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

APTO NO
APTO

Detección de Fisuras

X




Aprobación según procedimiento N° PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

A PEDIDO DE CLIENTE SOLO SE INSPECCIONA SOPORTE DE UÑAS


GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op/ NII US. PM. LP

PRECINTO N°

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 15.100

HOJA 2 de 2

SOPORTE DE UÑAS

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE: TRANSPORTE JMB

FECHA

22

03

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

X

EQUIPO: 68

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op/ NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com