



INFORME DE I.N.D

Nº 15.136

HOJA 1 de 2

VACTOR

PROCEDIMIENTO: PO 03

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

27

03

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

3.095

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: SCANIA

MODELO:

G 480

CAPACIDAD:

15 M3

INTERNO: 730

DOMINIO:

AD 272 LP

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

☒

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒

Estado de Cuerpo

☒

Estado de Casquete

☒

Estado de Hermeticidad

☐

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,3	6,3	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2
2	6,3	6,3	6,2	6,2	6,3	6,3	6,2
3	6,4	6,4	6,3	6,4	6,3	6,3	6,3
4	6,4	6,5	6,2	6,3	6,4	6,4	6,2
5	6,5	6,3	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2
6	6,4	6,1	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2
7	6,3	6,2	6,2	6,2	6,3	6,1	6,1
8	6,3	6,4	6,3	6,4	6,2	6,3	6,2
9	6,5	6,3	6,2	6,3	6,3	6,3	6,2

Aprobación según procedimiento Nº PO 03 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº



FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 15.136			
	VACTOR		HOJA 2 de 2			
PROCEDIMIENTO: PO 03	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA	27	03	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE 3.095	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
  						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP			PRECINTO Nº			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			