



INFORME DE I.N.D

Nº 15.138

HOJA 1 de 1

GANCHO AUXILIAR GRUA

PROCEDIMIENTO:	PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA	27	03	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE		<input type="checkbox"/>	INTERNO:	10	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA:	N/A	DIAMETRO	N/A	CAPACIDAD	6,5 TONELADAS			
Nº PARTE:	3096	IDENT Nº:	#010-2	VIGENCIA	12 MESES			
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>				
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>				
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>				

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condición de Ojal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condición de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condición de Eje	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condición de Perno	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 <p>GM END S.R.L. MANSILLA/HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP</p>	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	
		FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com