



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.166

HOJA 1 de 4

## BANDEJA PERFORACIÓN

PROCEDIMIENTO: **PO 15**  CLIENTE: **PERFORMANCE S.R.L.** FECHA: **08 04 2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: **N/A** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **PERFORMANCE** MODELO: **PERFORACIÓN** CAPACIDAD ELEV.: **1900 KG**  
 PARTE Nº: **3160** VIGENCIA: **12 MESES** IDENT N°: **DAT 09**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Inspección con partículas: Secas  Húmedas   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERNOS Y OJALES DE BUJE SUP. DE BIELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERNOS Y OJALES DE BUJE MEDIO DE BIELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERNOS Y OJALES DE BUJE INF. DE BIELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERAS Y TRAVESAÑO DE IZAJE PARA DTM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERNOS Y BUJE DE VASTAGO Y CILINDRO HIDR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERNO Y OJAL ANCLAJE TENSOR DE CADENA/MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELEMENTO DE VINCULACION CADENA/MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERNO Y BUJE DE HORQ. TENS. DE CADENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUJE Y EJE DE RUEDAS DE VIGA PRINC.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORIFICIOS DE PLACA QUE UNE VIGA Y CUNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NUDOS DE ZONA CENTRAL SUP./INF.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.166

HOJA 2 de 4

## BANDEJA PERFORACIÓN

PROCEDIMIENTO: PO 15

CLIENTE:

PERFORMANCE S.R.L.

FECHA

08

04

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

DAT 09

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NI/US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORME DE I.N.D

Nº 15.166  
HOJA 3 de 4

BANDEJA PERFORACIÓN

PROCEDIMIENTO: PO 15	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L.	FECHA: 08 04 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: DAT 09	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE



*[Signature]*  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NI/US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.166  
HOJA 4 de 4

## BANDEJA PERFORACIÓN

PROCEDIMIENTO: **PO 15**

CLIENTE: **PERFORMANCE**


FECHA: 8 / 4 / 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: **DAT 09**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**



  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NIV US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com