


		INFORME DE I.N.D		Nº 15.135 HOJA 1 de 2																																														
		CAMIÓN GUINCHE																																																
PROCEDIMIENTO: PO 36	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	15	05 2024																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 111	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																														
MARCA: SCANIA	MODELO: P 410	DOMINIO: NPX 255																																																
Nº PARTE: 3083	IDENT Nº: 111	VIGENCIA: 12 MESES																																																
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td>☒</td> <td>Húmedas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☒</td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒	Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																														
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																														
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐																																														
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																														
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																														
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																														
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Nº SERIE</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Cola de Zorro</td> <td>#111-2</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Socket</td> <td></td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gancho Doble</td> <td>-</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estaquera Principal</td> <td>#111-2/3</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estaquera Auxiliar</td> <td>-</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Porta Estaquera</td> <td>#111-6/7</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Base de Malacate</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Defensa de Malacate</td> <td>#111-1</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Soporte de Rolo</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	N/A	☒	☐	Cola de Zorro	#111-2	☒	☐	Socket		☒	☐	Gancho Doble	-	☐	☐	Estaquera Principal	#111-2/3	☒	☐	Estaquera Auxiliar	-	☐	☐	Porta Estaquera	#111-6/7	☒	☐	Base de Malacate	N/A	☒	☐	Defensa de Malacate	#111-1	☒	☐	Soporte de Rolo	N/A	☒	☐					
DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	N/A	☒	☐																																															
Cola de Zorro	#111-2	☒	☐																																															
Socket		☒	☐																																															
Gancho Doble	-	☐	☐																																															
Estaquera Principal	#111-2/3	☒	☐																																															
Estaquera Auxiliar	-	☐	☐																																															
Porta Estaquera	#111-6/7	☒	☐																																															
Base de Malacate	N/A	☒	☐																																															
Defensa de Malacate	#111-1	☒	☐																																															
Soporte de Rolo	N/A	☒	☐																																															
Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1				SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº																																																
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 15.135

HOJA 2 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

X

CLIENTE: TRANSPORTE JMB

FECHA

15

05

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 111

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
OP. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com