



INFORME DE I.N.D

Nº 15.211

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 03**

CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA: **02 05 2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: **3.195**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **FORD**

MODELO: **CARGO 1722**

CAPACIDAD: **9 M3**

INTERNO: **#320**

DOMINIO: **AD 616 UD**

VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,3	6,2	6,3	6,0	6,2	6,3	6,0
2	6,1	6,4	6,1	6,4	6,1	6,4	6,1
3	6,2	6,1	6,4	6,2	6,2	6,4	6,2
4	6,0	6,3	6,4	6,2	6,3	6,3	6,2
5	6,4	6,3	6,2	6,0	6,4	6,2	6,0
6	6,3	6,5	6,3	6,5	6,5	6,1	6,1
7	6,2	6,5	6,3	6,3	6,1	6,2	6,1
8	6,2	6,4	6,4	6,2	6,3	6,3	6,2
9	6,3	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2	6,2

Aprobación según procedimiento Nº PO 03 API 8 A, B, C **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

[Signature]
GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII/US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 15.211

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 03**

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

02

05

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.195

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



[Signature]
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. MII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA