



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.235

HOJA 1 de 2

## SOPORTE DE UÑAS

PROCEDIMIENTO: **PO 01**  CLIENTE: **TRANSPORTE JMB** FECHA: 08 / 05 / 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: 91 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **SEMG** MODELO: **650 B** CAPACIDAD: -  
 PARTE N°: **3113** VIGENCIA: **12 MESES** IDENT N° IND: **#91-1 #91-2**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Inspección con partículas: Secas  Húmedas   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento N° PO 01 ASTM E709

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

A PEDIDO DE CLIENTE SOLO SE INSPECCIONA SOPORTE DE UÑAS

GM E.N.D S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op/III US. PM. LP

PRECINTO N°

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 15.235

HOJA 2 de 2

SOPORTE DE UÑAS

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE: TRANSPORTE JMB

FECHA

08

05

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

X

EQUIPO: 91

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



Handwritten signature of Mansilla Hugo Gaston

GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op/ NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN