


	INFORME DE I.N.D			Nº 15.245 HOJA 1 de 1		
	GRILLETE OMEGA					
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	08	05	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 80	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: JYL	DIAMETRO: Ø 3/4 "	CAPACIDAD: 4 ¼ TONELADAS				
Nº PARTE: 3115	IDENT Nº: #80-1	VIGENCIA: 12 MESES				
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐						
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-		
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024		
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026		
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
		APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras		X	☐			
Condición de Ojal		X	☐			
Condición de Cuerpo		X	☐			
Condición de Perno		X	☐			
						
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
				PRECINTO Nº	0 0 6 7 6 5	
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA:		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com