



INFORME DE I.N.D

Nº 15.249

Hoja 1 de 1

CADENA

PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 14 05 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #118	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: KINEDINE		DIÁMETRO: Ø 3/8"	LONGITUD: 6 MTS
Nº PARTE: 3119		IDENT Nº: #118-9	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒
Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado del Gancho	☒	☐
Estado del Eslabon	☒	☐
Estado de Perno de Gancho	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP		PRECINTO Nº	006631
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com