



INFORME DE I.N.D

Nº 15.250

Hoja 1 de 1

CADENA

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| PROCEDIMIENTO: PO 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: TRANSPORTE JMB | FECHA: 14 / 05 / 2024 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: #118 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. |
| MARCA: KINEDINE | DIÁMETRO: Ø 3/8" | LONGITUD: 4,40 MTS | |
| Nº PARTE: 3119 | IDENT Nº: #118-8 | VIGENCIA: 12 MESES | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT. | - |
| YUGO | 303 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT. | - |
| EQUIPO UT | 202000541986 | 47942 | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| EQUIPO UT | 5020634 | 45945 | 31/07/2023 | 31/07/2024 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 08/05/2020 | 08/05/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | jun-2021 | jun-2026 |
| MASA PATRÓN | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |

DETALLE DE INSPECCIÓN


| | APTO | NO APTO |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Eslabon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno de Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP | PRECINTO Nº | 006604 |
| | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN |

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com