


	INFORME DE I.N.D		Nº 15.257 HOJA 1 de 1																																														
	TRINQUETE DE CARGA																																																
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>15</td> <td>05</td> <td>2024</td> </tr> </table>	15	05	2024																																										
15	05	2024																																															
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #58	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: CMG	DIÁMETRO: 3/8" - 1/2"	CAPACIDAD: 5200 LBS																																															
IDENT Nº: #58-5	Nº PARTE: 3120	VIGENCIA: 12 MESES																																															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Humedas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																													
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																													
Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐																																													
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																													
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																													
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																													
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																													
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																													
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Detección de Fisuras</td></tr> <tr><td>Estado del Gancho</td></tr> <tr><td>Estado del Eslabon</td></tr> <tr><td>Estado de Perno de Gancho</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> ☒ ☒ ☒ ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ ☐ ☐ ☐ </td> </tr> </table> 						APTO	NO APTO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Detección de Fisuras</td></tr> <tr><td>Estado del Gancho</td></tr> <tr><td>Estado del Eslabon</td></tr> <tr><td>Estado de Perno de Gancho</td></tr> </table>	Detección de Fisuras	Estado del Gancho	Estado del Eslabon	Estado de Perno de Gancho	☒ ☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐ ☐																																			
	APTO	NO APTO																																															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Detección de Fisuras</td></tr> <tr><td>Estado del Gancho</td></tr> <tr><td>Estado del Eslabon</td></tr> <tr><td>Estado de Perno de Gancho</td></tr> </table>	Detección de Fisuras	Estado del Gancho	Estado del Eslabon	Estado de Perno de Gancho	☒ ☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐ ☐																																											
Detección de Fisuras																																																	
Estado del Gancho																																																	
Estado del Eslabon																																																	
Estado de Perno de Gancho																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº																																															
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																															