

	INFORME DE I.N.D		Nº 15.447 HOJA 1 de 1																																														
	TRINQUETE DE CARGA																																																
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	07 / 06 / 2024																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #71	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																													
MARCA: KINEDYNE	DIÁMETRO: 3/8" - 1/2"	CAPACIDAD: 9200 LBS																																															
IDENT Nº: #71-5	Nº PARTE: 3217	VIGENCIA: 12 MESES																																															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Humedas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																													
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																													
Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐																																													
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																													
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																													
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																													
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																													
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">APTO</td> <td style="width: 50px;">NO APTO</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Estado del Gancho</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Estado del Eslabon</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Estado de Perno de Gancho</td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> 						<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">APTO</td> <td style="width: 50px;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	X		Estado del Gancho	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	X		Estado del Eslabon	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	X		Estado de Perno de Gancho	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	X																										
	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">APTO</td> <td style="width: 50px;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO																																														
APTO	NO APTO																																																
Detección de Fisuras	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	X																																															
X																																																	
Estado del Gancho	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	X																																															
X																																																	
Estado del Eslabon	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	X																																															
X																																																	
Estado de Perno de Gancho	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">X</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	X																																															
X																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709		SI																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº _____ FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																															