INFORME DE I.N.D

CADENA

Nº 15.454

Hoja 1 de 1

PROCEDIMIENTO: **PO 01**	X	CLIENTE: **TRANSPORTE JMB**		FECHA	07	06	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE		EQUIPO: **#71**		LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**			
MARCA: KINEDINE		DIÁMETRO Ø 3/8"		LONGITUD 5,80 MTS			
Nº PARTE: **3217**		IDENT Nº: **#71-3**		VIGENCIA 12 MESES			

Inspección a metal limpio:	Arenado	X	Limpieza Mecánica		
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X	
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas		
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X	

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado del Gancho	X	
Estado del Eslabon	X	
Estado de Perno de Gancho	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. Nil US. PM. LP		PRECINTO Nº 0 0 6 6 0 1 FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com