



INFORME DE I.N.D

Nº 15.463

HOJA 1 de 2

PILETA ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: **PO 38**

CLIENTE: **MARBAR S.R.L.**

FECHA: 10 / 06 / 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 3.221

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **MILEI**

DOMINIO: **MFC 693**

Nº DE PIEZA: **#234-1**

INTERNO: **#234**

DIAMETRO: **Ø 50.5 mm**


VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Mesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Perno rey	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MARCA: **NO POSEE**

CAPACIDAD: **65 TON**

Nº IDENT.: **#234-1**

DIÁMETRO: **Ø 50,5mm**

APROBADO: **SI** **NO**



Aprobación según procedimiento Nº PO 38

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 15.463

HOJA 2 de 2

PILETA ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 38

CLIENTE:

MARBAR S.R.L

FECHA

10

06

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.221

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com