


	INFORME DE I.N.D			Nº 15.500		
	TRINQUETE DE CARGA			HOJA 1 de 1		
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	25	06	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #72	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: KINEDYNE		DIÁMETRO: 3/8" - 1/2"	CAPACIDAD:	9200 LBS		
IDENT Nº: #72-1		Nº PARTE: 3234	VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐		
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐		
Inspección con partículas:	Secas	☒	Humedas	☐		
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-		
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024		
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026		
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	☒	☐				
Estado del Gancho	☒	☐				
Estado del Eslabon	☒	☐				
Estado de Perno de Gancho	☒	☐				
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			