



## INFORME DE I.N.D

Nº 15.502

Hoja 1 de 1

## CADENA

PROCEDIMIENTO: PO 01

☒

CLIENTE:

TRANSPORTE JMB

FECHA

25

06

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

#72

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA: KINEDINE

DIÁMETRO

Ø 3/8"

LONGITUD

6 MTS

Nº PARTE: 3234

IDENT Nº:

#72-5

VIGENCIA

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☐

Armado

☒

Inspección con partículas:

Secas

☒

Humedas

☐

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☐

Armado

☒

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN   | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LÁMPARA UV       | 9296               | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT. | -                 |
| YUGO             | 303                | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT. | -                 |
| EQUIPO UT        | 202000541986       | 47942             | 22/11/2023       | 22/11/2024        |
| EQUIPO UT        | 5020634            | 45945             | 31/07/2023       | 31/07/2024        |
| BOBINA AC-DC     | 17052908           | 06299             | 08/05/2020       | 08/05/2025        |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA        | NO APLICA         |
| PARTICULAS S/H   | 2101005648         | NO APLICA         | jun-2021         | jun-2026          |
| MASA PATRÓN      | 864                | 45944             | 1/8/2023         | 1/8/2028          |

## DETALLE DE INSPECCIÓN


|                           | APTO                                | NO APTO                  |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Gancho         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Eslabon        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno de Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

  
GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. MI US. PM. LP

PRECINTO Nº

006855

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com