



## INFORME DE I.N.D

Nº 15.542

Hoja 1 de 1

## CADENA

PROCEDIMIENTO:	PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA	27	06	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE		<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#60	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	KINEDYNE		DIÁMETRO	Ø 3/8"	LONGITUD	6 MTS		
Nº PARTE:	3239		IDENT Nº:	#60-7	VIGENCIA	12 MESES		
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica					
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado		<input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas		<input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado		<input checked="" type="checkbox"/>			
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV	9296		NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-			
YUGO	303		NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-			
EQUIPO UT	202000541986		47942	22/11/2023	22/11/2024			
EQUIPO UT	5020634		45945	31/07/2023	31/07/2024			
BOBINA AC-DC	17052908		06299	08/05/2020	08/05/2025			
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
PARTICULAS S/H	2101005648		NO APLICA	jun-2021	jun-2026			
MASA PATRÓN	864		45944	1/8/2023	1/8/2028			

## DETALLE DE INSPECCIÓN


	<input checked="" type="checkbox"/> APTO	<input type="checkbox"/> NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado del Eslabón	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Perno de Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	




Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP		PRECINTO Nº	0 0 6 8 5 1
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	