



## INFORME DE I.N.D

Nº 15.564

Hoja 1 de 1

### CADENA

PROCEDIMIENTO: PO 01  CLIENTE: TRANSPORTE JMB FECHA 03 07 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: #67 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: KINEDYNE DIÁMETRO Ø 3/8" LONGITUD 5,50 MTS

Nº PARTE: 3247 IDENT Nº: #67-3 VIGENCIA 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado <input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN


	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado del Eslabón	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Perno de Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

  
GM END S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. MI US. PM. LP

PRECINTO Nº 0 0 9 0 7 6  
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN