E.N.D SRL		INFORME DE I.N.D							№ 15.579 HOJA 1 de 1		
		QUINTA RUEDA									
PROCEDIMIENTO: PO 30	х	CLIENTE:	CAM SRL				FECHA	02	07	2024	
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE:		3.244		LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE CLIENTE		NTE	
MARCA: TORMECAN		DOMINIO	AF 896 FI			N° DE PIEZA		#17856			
INTERNO: #334]	CAPACIDAD:	65000 KG			VIGENCIA:		12 MESES			
Inspección a metal limpio: Condiciones de Inspección: Inspección con partículas: Condiciones de Entrega: EQUIPO UTILIZADO N° D LÁMPARA UV YUGO		Arenado Desarmado Secas X Desarmado E SERIE / LOTE 9296 303		Limpie Armad Humec Armad N° DE CERTIFICADO NO APLICA NO APLICA		das		F. DE VENCIMIENTO			
EQUIPO UT EQUIPO UT	2	02000541986 5020634		47942 45945		22/11/20 31/07/20)23	22/11/2024 31/07/2024			
BOBINA AC-DC	17052908		06299			08/05/20		08/05/2025			
MEDIDOR DE CAMPO PARTICULAS S/H		GM 064 2101005648		NO APLICA NO APLICA		NO APLI jun-20			APLICA	Α.	
MASA PATRÓN		864		45944		1/8/2023		1/8/2028			
DETALLE DE INSPECCIÓN											
DETALLE DE INSPECCIÓN DESCRIPCIÓN APTO NO APTO DETECCIÓN Detección de Fisuras X Estado de Cuerpo X Estado de Tornamesa X Estado de Tornamesa X Estado Corrugado X Estado Corrugado X Diseño: 136 - R G50 Diseño: 136 - R O Pleza: 185000kg Capacidad de Carya Vertical: 20000kg Capacidad de Carya Vertica											
Aprobación según procedimiento Nº PO 30 API 8 A, B, C											
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS											
GM E N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NWUS. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.		EIDMA	Y JENIT	TE - ACLARACIÓN	ı	PRECINTO Nº FECHA PUEST	A EN VIGEN				