



INFORME DE I.N.D

Nº 15.601

HOJA 1 de 3

PUNTOS SOLDADURA GRUA

PROCEDIMIENTO: PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	FECHA: 08 / 07 / 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO: 255	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
MARCA: TEREX	DOMINIO: JBW 290	CAPACIDAD: N/A	
PARTE Nº: 3255	VIGENCIA: 12 MESES	IDENT N°: #255	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Partículas:	Seca	<input checked="" type="checkbox"/>	Humeda	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE TOPE DE HIDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

INSPECCION A SOLDADURA SOLICITADA POR CLIENTE

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 15.601

HOJA 2 de 3

PUNTOS DE SOLDADURA GRUA

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

FECHA

08

07

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE


EQUIPO: 255

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

SOLDADURAS GRUA MARCA TEREX




GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.



FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 15.601

HOJA 3 de 3

PUNTOS SOLDADURA GRUA

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

FECHA

08

07

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 255

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com