

**INFORME DE I.N.D**Nº **15.602**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍOPROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA: 05 07 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **3.250**LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**MARCA: **MERCEDES BENZ**MODELO: **TORREGIANI**CAPACIDAD: **9 M3**INTERNO: **#347**DOMINIO: **AF 940 BX**VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad Si No
 Prueba Hidráulica Presión de Prueba **N/A**

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTOS	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	

**MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,4	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
2	6,5	6,4	6,5	6,4	6,5	6,4	6,4
3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
4	6,4	6,3	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4
5	6,5	6,4	6,6	6,5	6,4	6,3	6,3
6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,4
7	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3
8	6,3	6,4	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4
9	6,4	6,5	6,4	6,4	6,5	6,4	6,4

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. MI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 15.602

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

05 07 2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.250

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



[Signature]
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com