

**INFORME DE I.N.D**Nº **15.604**

HOJA 1 de 2

VACTORPROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA: 08 07 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 3.256

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**MARCA: **IVECO**MODELO: **SDS 10-6 S**CAPACIDAD: **15 M3**INTERNO: **#758**DOMINIO: **AC 863 RX**VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,5	6,5	6,4	6,3	6,4	6,3	6,4
2	6,6	6,5	6,5	6,3	6,2	6,3	6,3
3	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3	6,4	6,3
4	6,5	6,5	6,4	6,2	6,2	6,4	6,4
5	6,6	6,3	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2
6	6,5	6,4	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2
7	6,4	6,4	6,3	6,4	6,4	6,2	6,2
8	6,5	6,6	6,4	6,3	6,4	6,3	6,3
9	6,4	6,5	6,3	6,3	6,2	6,4	6,2

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

(Signature)
 GM END S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. M.II US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 15.604

HOJA 2 de 2

VECTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31


CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA: 08 07 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 3.256

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE



[Signature]
GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MI US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN