

**INFORME DE I.N.D**Nº **15.605**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍOPROCEDIMIENTO: **PO 31**CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

08 07 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE **3.256**

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTEMARCA: **IVECO**MODELO: **TORREGIANI**

CAPACIDAD:

18 M3INTERNO: **#771**DOMINIO: **AE 023 SI**

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

Inspección con Ultrasonido

Falla

Espesor

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

Secas

Prueba de Estanqueidad

Si

No

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN**DESCRIPCIÓN**

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

Estado de Cuerpo

Estado de Casquete

Estado de Hermeticidad

**MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,7	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,5
2	6,7	6,6	6,5	6,6	6,6	6,5	6,5
3	6,5	6,5	6,4	6,5	6,3	6,7	6,3
4	6,6	6,7	6,7	6,4	6,4	6,5	6,4
5	6,6	6,5	6,6	6,6	6,4	6,3	6,3
6	6,5	6,4	6,6	6,4	6,4	6,3	6,3
7	6,7	6,4	6,6	6,7	6,5	6,5	6,5
8	6,6	6,4	6,4	6,7	6,5	6,5	6,4
9	6,7	6,5	6,4	6,4	6,5	6,4	6,4

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 15.605

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

08

07

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.256

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



[Signature]
GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN