


	INFORME DE I.N.D			Nº 15.606 HOJA 1 de 1														
	GANCHO GIRATORIO																	
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	10	07	2024												
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	INTERNO: #105	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.														
MARCA: CROSBY	DIAMETRO: Ø 1"	CAPACIDAD: 5 TONELADAS																
Nº PARTE: 3257	IDENT Nº: # 105	VIGENCIA: 12 MESES																
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-														
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024														
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026														
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028														
DETALLE DE INSPECCIÓN																		
		<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">APTO</td> <td style="width: 50px;">NO APTO</td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condición de Ojal</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condición de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condición de Eje</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condición de Perno</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	Condición de Ojal	☒	Condición de Cuerpo	☒	Condición de Eje	☒	Condición de Perno	☒				
APTO	NO APTO																	
Detección de Fisuras	☒																	
Condición de Ojal	☒																	
Condición de Cuerpo	☒																	
Condición de Eje	☒																	
Condición de Perno	☒																	
																		
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																		
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° US. PM. LP				PRECINTO Nº 09082 FECHA PUESTA EN VIGENCIA														
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN														