



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.625

HOJA 1 de 2

## EQUIPO TRANS AGUA

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA: 12 07 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: **3.262**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **FORD**

MODELO: **TORREGIANI**

CAPACIDAD: **15 M3**

INTERNO: **#256**

DOMINIO: **OWQ 382**

VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Inspección con Ultrasonido Falla  Espesor   
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas  Secas   
 Prueba de Estanqueidad Si  No   
 Prueba Hidráulica Presión de Prueba **N/A**

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTOS	
	APT	NO APT
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	4,5	4,4	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1
2	4,4	4,4	4,2	4,0	4,3	4,2	4,0
3	4,1	4,1	4,0	3,9	4,2	4,3	4,0
4	4,1	4,5	4,0	4,1	4,1	4,2	4,0
5	4,6	4,1	4,4	4,1	4,1	4,2	4,1
6	4,4	4,2	4,1	4,4	4,0	4,1	4,0
7	4,5	4,4	4,3	4,4	4,0	4,1	4,0
8	4,6	4,2	4,4	4,2	4,3	4,1	4,1
9	4,4	4,4	4,1	4,1	4,4	4,0	4,0

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.625

HOJA 2 de 2

## EQUIPO TRANS AGUA

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

12 07 2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.262

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



*[Signature]*  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com