


		INFORME DE I.N.D			Nº 15.639 HOJA 1 de 2	
		PORTAVOLQUETE				
PROCEDIMIENTO: PO 39		☒	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL		FECHA: 19 / 07 / 2024	
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐	EQUIPO: 779		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.	
MARCA: IVECO		MODELO: TECTOR 240-280		DOMINIO: AE 956 DX		
Nº PARTE: 3277		IDENT Nº: #779		VIGENCIA: 12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado ☒		Limpieza Mecánica ☐		
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☐		Armado ☒		
Inspección con partículas:		Secas ☒		Humedas ☐		
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☐		Armado ☒		
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	
EQUIPO UT		202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	
EQUIPO UT		5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	
BOBINA AC-DC		17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	
MASA PATRÓN		864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN						
		APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras		X				
Estado de Cadena		X				
Estado de Placas		X				
Estado de Anclaje		X				
Estado de Grampa		X				
Estado de Soldadura		X				
						
Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B				SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M I US. PM. LP				PRECINTO Nº		
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		



INFORME DE I.N.D

Nº 15.639

HOJA 2 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 39

☒

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

19

07

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

779

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END SRL



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com