INFORME DE I.N.D

Nº 15.641

HOJA 1 de 1

SEMIREMOLQUE

PROCEDIMIENTO:	PO 01	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA	20	07	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE			Nº PARTE:	3.279	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA:	RANDON		DOMINIO	AF 323 KQ	N° DE PIEZA	#16		
INTERNO:	CS 16		DIAMETRO	Ø 50,2 mm	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Mesa	X	
Estado de Perno rey	X	



MARCA	JOST			
CAPACIDAD	65 TON			
Nº IDENT.	#16			
DIÁMETRO	Ø 50,2 mm			
APROBADO	SI	X	NO	

Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° US. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com