



INFORME DE I.N.D

Nº 15.651

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACIO

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA: 18 07 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: **3.275**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **MERCEDES BENZ**

MODELO: **TORREGIANI**

CAPACIDAD: **9 M3**

INTERNO: **#354**

DOMINIO: **AF 741 OB**

VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad Si No
 Prueba Hidráulica Presión de Prueba **N/A**

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,5	6,6	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4
2	6,5	6,8	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
3	6,4	6,6	6,4	6,5	6,3	6,5	6,3
4	6,2	6,7	6,3	6,4	6,6	6,5	6,3
5	6,3	6,6	6,3	6,3	6,5	6,4	6,3
6	6,4	6,5	6,3	6,3	6,5	6,3	6,3
7	6,5	6,5	6,4	6,5	6,4	6,6	6,4
8	6,4	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
9	6,5	6,5	6,4	6,3	6,5	6,3	6,3

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NI/US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 15.651

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACIO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

18

07

2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.275

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



[Signature]
GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com