



INFORME DE I.N.D

Nº 15.671

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACIO

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: **31 07 2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **3.295** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **IVECO** MODELO: **TORREGIANI** CAPACIDAD: **9 M3**

INTERNO: **#801** DOMINIO: **AG 378 CR** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba **N/A**

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACION INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACION INT.	-
EQUIPO UT	20200541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,5	6,6	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4
2	6,5	6,8	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
3	6,4	6,6	6,4	6,5	6,3	6,5	6,3
4	6,2	6,7	6,3	6,4	6,6	6,5	6,3
5	6,3	6,6	6,3	6,3	6,5	6,4	6,3
6	6,4	6,5	6,3	6,3	6,5	6,3	6,3
7	6,5	6,5	6,4	6,5	6,4	6,6	6,4
8	6,4	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
9	6,5	6,5	6,4	6,3	6,5	6,3	6,3

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº **15.671**

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACIO

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

18 07 2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.295

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



[Handwritten Signature]
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN