



		INFORME DE I.N.D			Nº 15.697 HOJA 1 de 2	
		PORTAVOLQUETE				
PROCEDIMIENTO: PO 39		☒	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL		FECHA: 14 / 08 / 2024	
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐	EQUIPO: 737		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.	
MARCA: FORD		MODELO: CARGO 1729		DOMINIO: AC 869 WU		
Nº PARTE: 3310		IDENT Nº: #737		VIGENCIA: 12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado ☒		Limpieza Mecánica ☐		
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☐		Armado ☒		
Inspección con partículas:		Secas ☒		Húmedas ☐		
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☐		Armado ☒		
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	
EQUIPO UT		202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	
BOBINA AC-DC		17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
MED. INT. LUZ V		070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	
MEDIDOR INT. LUZ UV		AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	
MASA PATRÓN		864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN						
		APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras		X				
Estado de Cadena		X				
Estado de Placas		X				
Estado de Anclaje		X				
Estado de Grampa		X				
Estado de Soldadura		X				
Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B				SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M I US. PM. LP				PRECINTO Nº		
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

	INFORME DE I.N.D		Nº 15.697			
	PORTAVOLQUETE		HOJA 2 de 2			
PROCEDIMIENTO: PO 39	☒	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA:	14	08	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 737	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END SRL		
						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP			PRECINTO Nº			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			