


	INFORME DE I.N.D			Nº 15.709																																																			
	PORTAVOLQUETE			HOJA 1 de 2																																																			
PROCEDIMIENTO: PO 39	☒	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA:	26	08	2024																																																	
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #738	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																			
MARCA: FORD	MODELO: CARGO 1729	DOMINIO: AC 863 QW																																																					
Nº PARTE: 3329	IDENT Nº: #738	VIGENCIA: 12 MESES																																																					
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																																			
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																			
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐																																																			
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																			
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT.</td><td>-</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT.</td><td>-</td></tr><tr><td>EQUIPO UT</td><td>202000541986</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>22/11/2024</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>08/05/2020</td><td>08/05/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>MED. INT. LUZ V</td><td>070801317</td><td>40561</td><td>27/12/2022</td><td>27/12/2023</td></tr><tr><td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td><td>AC 49723</td><td>40560</td><td>27/12/2022</td><td>27/12/2023</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>jun-2021</td><td>jun-2026</td></tr><tr><td>MASA PATRÓN</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																			
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																			
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																			
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																			
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																			
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																			
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																			
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																			
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																			
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																			
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																							
	APTO	NO APTO																																																					
Detección de Fisuras	☒	☐																																																					
Estado de Cadena	☒	☐																																																					
Estado de Placas	☒	☐																																																					
Estado de Anclaje	☒	☐																																																					
Estado de Grampa	☒	☐																																																					
Estado de Soldadura	☒	☐																																																					
Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B			SI																																																				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																							
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP		PRECINTO Nº																																																					
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																				



INFORME DE I.N.D

Nº 15.709

HOJA 2 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 39

☒

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

26

08

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

#738

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END SRL



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com