



	INFORME DE I.N.D				Nº 15.715 HOJA 1 de 2																																																			
	EQUIPO DE VACIO																																																							
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	17	08	2024																																																		
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 3.317	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																																				
MARCA: FORD		MODELO: TORREGIANI	CAPACIDAD:	9 M3																																																				
INTERNO: #158		DOMINIO: NFK 081	VIGENCIA:	12 MESES																																																				
Inspección a metal limpio: ☐ Inspección con Ultrasonido: ☐ Inspección por Partículas Mag.: ☐ Prueba de Estanqueidad: ☒ Prueba Hidráulica: ☐ Arenado: ☐ Falla: ☐ Húmedas: ☐ Si: ☒ Presión de Prueba: Limpieza Mecánica: ☒ Espesor: ☒ Secas: ☐ No: ☐ N/A:																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>Jun-2021</td> <td>Jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																				
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																				
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																				
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																				
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																				
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																				
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																				
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																				
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026																																																				
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																				
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Casquete</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Hermeticidad</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Estado de Casquete	X		Estado de Hermeticidad	X																																										
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																						
Detección de Fisuras	X																																																							
Estado de Cuerpo	X																																																							
Estado de Casquete	X																																																							
Estado de Hermeticidad	X																																																							
MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:																																																								
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO																																																	
1	6,3	6,3	6,6	6,5	6,6	6,4	6,4																																																	
2	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,6	6,4																																																	
3	6,3	6,6	6,6	6,4	6,3	6,6	6,3																																																	
4	6,3	6,5	6,5	6,6	6,3	6,5	6,3																																																	
5	6,4	6,6	6,4	6,5	6,4	6,5	6,4																																																	
6	6,1	6,1	6,3	6,5	6,5	6,4	6,3																																																	
7	6,2	6,2	6,5	6,3	6,6	6,3	6,3																																																	
8	6,4	6,1	6,6	6,6	6,5	6,4	6,4																																																	
9	6,3	6,2	6,4	6,3	6,3	6,5	6,3																																																	

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII				**SI**			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS							
GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

	INFORME DE I.N.D		Nº 15.715			
	EQUIPO DE VACIO		HOJA 2 de 2			
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA	17	08	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE 3.317	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
  						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº				
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN				